

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2020〕第 3 期，总第 3 期

检查时间：2020 年 9 月 28 日~2020 年 9 月 29 日

检查范围：机电学院、电信学院、环能学院、土木学院

检查工作人员：李维平、刘蔚、牛磊、焦驰宇、王梦、秦立富、赵子彦、王政

各相关学院、单位：

为确保学校实验室的安全稳定，督促各实验室做好实验室安全管理工作，9 月 28 日至 9 月 29 日，在李维平副校长带领下，国资处、保卫处对两校区机电学院、电信学院、环能学院、土木学院共计 50 间实验室及研修室进行了安全检查。

此次安全检查涉及用电改造工程及以往隐患整改情况的验收、实验室安全管理制度的落实、室内环境卫生、大型贵重仪器设备的使用情况及开放共享条件等。检查发现，部分实验室安全管理制度缺失或更新不及时，缺少实验室值班记录且部分实验室经过数次检查后仍存在堆放杂物、插线板老化未更换、气瓶固定不规范等情况。现将检查记录列于表 1，请各实验室提高重视程度，立即整改，切实保障实验室人员和财产安全。十一后，国资处将复查隐患整改情况并再次通报整改情况。

各学院要切实落实实验室人员进出管理，落实值班巡查、检查工作，严格做好相关记录，《实验室出入人员信息登记表》和《实验室

值班记录表》详见附件 1 和附件 2，请实验室负责人将表格打印后装订成册，发放到相应实验室使用。

表 1:

2020 年国庆节前实验室安全检查项目

检查日期	校区	学院/单位	楼号	房间号	存在问题
9 月 28 日	西城	电信学院	实验 1	303	有非实验用途的冰箱
		电信学院	实验 1	305	清理折叠床、纸箱等杂物
		电信学院	实验 1	307/309	消防通道堵塞
		环能学院	实验 1	202/204	消防通道堵塞
		环能学院	实验 2	405、412	气瓶架不规范
		环能学院	实验 2	203/205	经学院自查存在安全隐患，现停用整改
9 月 29 日	大兴	机电学院	学 C	305	消防通道堵塞
		机电学院	学 C	116/118	杂物堆放
		机电学院	学 C	B104/B106	插线板老化
		机电学院	学 C	110	消防通道堵塞、环境杂乱、插线板老化
		机电学院	学 C	406/407/408	消防通道堵塞、插线板老化
		土木学院	学 E	B111	气瓶未固定
		土木学院	学 E	206	插线板老化
		工程实训中心		115	清理生活用品
		环能学院	雨水楼	103	环境卫生差
		电信学院	学 D	110	插线板老化

如对通报中的记录有任何疑问，可与国资处实验室管理科联系。

办公地点：综合楼 448

办公电话：010-61209460

国有资产与实验室管理处

2020 年 9 月 30 日

附件 1



北京建筑大学

实验室出入人员信息登记表

国有资产与实验室管理处

北京建筑大学_____学院实验室出入人员信息登记表

实验室名称:

实验室楼宇及房间号:

实验室负责人:

序号	姓名	指导教师	单位名称	手机号	事由	进入时间	体温	离开时间	体温	登记日期

附件 2



北京建筑大学 实验室值班记录表

国有资产与实验室管理处

北京建筑大学_____学院实验室值班记录表

实验室名称:

实验室楼宇及房间号:

实验室负责人:

序号	姓名	单位名称	手机号	进入时间	消毒时间	通风时间	离开时间	值班记录