

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2021〕第1期，总第7期

检查时间：2021年1月8日—2021年1月19日

检查范围：建筑学院、土木学院、环能学院、电信学院、经管学院、
测绘学院、机电学院、人文学院、理学院、工程中心

检查工作人员：刘蔚、焦驰宇、王梦、赵子彦

各相关学院、单位：

为提高实验室安全管理水平、切实解决实验室管理中存在的问题，同时保障寒假期间学校安全稳定运行，1月8日至1月19日，国资处与建筑学院、土木学院、环能学院等10个二级单位逐一进行座谈，听取了二级单位对实验室管理提出的建议和诉求并检查了二级单位实验室安全分类分级和管理制度的落实情况，随后到实验室现场进行安全检查。

检查发现，多数二级单位的实验室安全管理制度不完善或更新不及时，分类分级自查落实不到位。请相关单位加快完善、更新实验室安全管理制度并结合自身特点，依据本单位实验室的安全分类分级制定自查表（自查表示例见附件1），按照《北京建筑大学实验室安全分类分级管理办法》积极落实实验室安全自查。

同时，部分实验室存在杂物或设备堵塞消防通道、堆放过多易燃物、缺少安全标识等安全隐患，现将检查记录列于表1，请各实验室务必高度重视，切实落实整改措施。国资处将复查整改情况并在后续

通报中公布。

表 1:

2021 年 1 月实验室安全检查记录

校区	学院/单位	楼号	房间号	待整改项
西城	建筑学院	教 4	122	1. 堆放大量废纸、废纸箱、废机箱
	建筑学院	教 4	114/116	1. 纸箱堆积, 存在羽毛球拍等生活用品
	建筑学院	教 4	101	1. 插线板未清理、废纸箱堆积 2. 重要设备的操作规程未张贴
大兴	土木学院	地下工程	303/304	1. 气瓶无标识且未固定
	环能学院	雨水楼	202、204	1. 屋顶漏水需维修
	电信学院	学 D	206/208	1. 观察窗遮挡 2. 接线板需更换 3. 杂物遮挡部分消防通道
	电信学院	学 D	531	1. 废纸箱堆积 2. 机柜内插线板需更换为 PDU 插线板
	经管学院	学 A	311	1. 杂物堆放需清理
	机电学院	学 C	305	1. 设备挡住部分消防通道
	机电学院	学 C	408	1. 消防通道堵塞 2. 地面电线盖板损坏
	人文学院	基础 A	408	1. 废纸箱堆积待清理 2. 墙角堆放杂物
	人文学院	基础 A	419	1. 机柜上屋顶漏水需维修
	人文学院	基础 A	435	1. 配电箱门关不严、走线较乱
	理学院	基础 C	133	1. 线槽应稳固并应布置防护设施, 建议设置警示线
	工程中心	金工楼	123	1. 设备缺少安全标识 2. 处理废乙醇

如对通报中的记录有任何疑问, 可与国资处实验室管理科联系。

办公地点: 综合楼 448

办公电话: 010-61209460

国有资产与实验室管理处

2021 年 1 月 20 日