

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2021〕第7期，总第13期

检查时间：2021年4月27日

检查范围：工程中心、测绘学院、理学院

检查工作人员：刘蔚、焦驰宇、王梦、赵子彦

各相关学院、单位：

国资处开展实验室安全隐患专项排查、检查工作，重点检查实验室中涉及危化品、特种设备、不间断运转设备的安全、规范情况。

检查发现，仍有实验室内设备缺少操作规程、环境杂乱、插线板串接老化等情况。请相关单位对照隐患清单，立行立改，并依据本单位实验室的安全分类分级制定自查表（自查表示例见附件1），按照《北京建筑大学实验室安全分类分级管理办法》进一步积极落实实验室安全自查。

现将检查记录列于表1，请各实验室务必高度重视，切实落实整改措施，反馈表2《北京建筑大学实验室安全隐患整改报告单》，反馈后，国资处将复查整改情况并在后续通报中公布。

表 1:

2021 年 4 月实验室安全检查记录

校 区	学院/ 单位	楼号	房间号	待整改项
大 兴	工 程 中 心	金工楼	319	1. 灭火器过期 2. 插线板老化 3. 人走未断电
		金工楼	323	1. 机柜未使用 PDU 插线板 2. 机柜不间断运转缺少巡检记录 3. 插线板非标、老化
		金工楼	211 (电信学 院)	1. 消防通道堵塞 2. 地插线槽损坏
		金工楼	104	1. 消防通道堵塞
		金工楼	125	1. 部分师生未穿焊工护脚
	测 绘 学 院	学 F	105	1. 存放待报废电池
		学 F	113	1. 插线板积灰、非标插线板
		学 F	120	1. 插线板老化、非标插线板 2. 冰箱遮挡配电箱
		学 F	217	1. 纸盒多、杂物堆积 2. 待增加地插、墙插改造 (已报物业)
		学 F	405	1. 有不间断运行电脑无巡检制度
		学 F	325 (设备间)	1. 24h 连续运转服务器\ups 电源, 无烟感、喷淋 等安防设施。
	理 学 院	基础楼 C 座	409	1. 实验室堆放易燃物 2. 实验室内待报废设备应分区存放 3. 实验室内存放生活物品
		基础楼 C 座	411	1. 存放生活用品 2. 使用非标插线板
		基础楼 C 座	104	1. 存放生活用品 2. 易燃物、杂物堆积
		基础楼 C 座	224	1. 使用非标插线板

如对通报中的记录有任何疑问, 可与国资处实验室管理科联系。

办公地点: 综合楼 448

办公电话: 010-61209460

国有资产与实验室管理处

2021 年 4 月 27 日

表 2:

XXXX 学院
实验室安全隐患整改报告单

针对 xx 年 xx 期安全检查通报，我单位组织各部门、相关负责人制定 XXX 整改方案，整改措施及整改方案如下：

通报问题：	
1、通报房间号	
2、整改措施	
3、整改前情况（可附图）	整改后情况（可附图）
（此表可增行）	

实验室负责人（签字）

XXXX 学院（盖章）

年 月 日

附件 1:

实验室安全自查记录（示例）

学院:		实验室名称:	
楼宇:		房间号:	
安全分类分级:	机电类	房间安全负责人	
隐患数量:		检查日期:	

1. 制度建设:

- 安全制度健全，有成文上墙
- 安全责任人落实到位
- 有突发事件应急预案

2. 实验场所:

- 信息牌信息准确
- 实验室水、电、气管线布局合理，安装施工规范
- 门上观察窗未遮挡
- 实验区研修区明确分开
- 环境卫生整洁有序
- 实验期间有值日情况记录

3. 安全设施:

- 灭火设备正常有效、方便取用
- 紧急逃生疏散路线畅通，显著位置张贴疏散路线图

4. 用水用电:

- 电源插座固定
- 接线板禁止串联，接线板不宜直接置于地面
- 大功率仪器（如空调）使用专用插座（不可使用接线板）
- 电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，穿越通道的线缆有盖板或保护套
- 给排水系统运行正常

5. （根据房间特点自行补充）机械安全:

- 机械设备保持清洁整齐，有效接地
- 操作机械设备时实验人员做好个人防护

6. （根据房间特点自行补充）仪器设备的常规管理:

- 设备上有资产标签，有明确管理人员
- 仪器设备接地与用电符合相关要求
- 有相应的操作规程

检查情况记录: