

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2021〕第13期，总第19期

检查时间：2021年6月1日至6月7日

检查范围：土木学院、环能学院、机电学院、电信学院、测绘学院

检查内容：实验室安全检查、往期安全隐患复查

检查工作人员：刘蔚、焦驰宇、王梦、赵子彦

各相关学院、单位：

为确保实验室安全整改得到有效落实、切实保障学校安全稳定运行，国资处于6月1日至6月7日对两校区30余间实验室进行了安全检查和往期隐患整改情况复查。

现将新增隐患列于表1，未整改的隐患列于表2，已整改隐患列于表3，请相关实验室高度重视未整改隐患，尽快提交《北京建筑大学实验室安全隐患整改报告单》（附件1）并切实落实整改措施。其他实验室引以为鉴，杜绝出现类似安全隐患。

此外，请环能学院于6月11日前盘清西城校区危化品存量报国资处备案，6月21日前根据《北京建筑大学实验室安全分类分级管理办法》，梳理实验室危险源、落实实验室安全分类分级、开展相应频次的安全检查。

国有资产与实验室管理处

2021年6月8日

表 1:

实验室安全检查记录

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	复查时间	整改要求	隐患照片
1	西城	环能	实验 2	409	无水乙醇（易挥发液体）禁止存放在普通冰箱内，防止其挥发后遇到冰箱温控开关产生的电火花发生爆炸	20210607	立即整改 (已完成)	
2	西城	环能	实验 2	409	实验装置老化、电线破损、插线板老化存在漏电风险	20210611	立即整改	

表 2:

通报后未整改记录

序号	校区	学院	楼宇	房间	安全隐患	整改情况
1	大兴	机电学院	学 C	111	大量废弃空桶遮挡配电箱	未整改
2	大兴	电信学院	学 D	1 层、3 层	观察窗遮挡	未整改
3	大兴	环能学院	学 B	414	液氮杜瓦罐操作规程需完善	未整改
4	大兴	环能学院	学 B	488	缺少气瓶帽	未整改
5	大兴	土木学院	岩土楼	南侧大厅	清理实验垃圾	未整改
6	大兴	土木学院	岩土楼	110	液氮罐未配安全防护措施	未整改
7	大兴	土木学院	岩土楼	110	设备上堆放杂物	未整改
8	大兴	土木学院	学 E	B111	液氮罐未配安全防护措施	未整改
9	大兴	土木学院	岩土楼	南侧大厅	清理实验垃圾	未整改
10	西城	环能学院	实验 2	103	堆放杂物和报废气瓶	未整改

表 3:

已整改隐患记录

序号	校区	学院	楼宇	房间	安全隐患	整改情况
1	大兴	环能学院	学 B	1111	观察窗遮挡	已整改
2	大兴	环能学院	学 B	1113	观察窗遮挡	已整改
3	大兴	环能学院	学 B	413	缺少气瓶帽	已整改
4	大兴	环能学院	学 B	413	实验结束未关闭气瓶总阀	已整改
5	大兴	环能学院	学 B	479	液氮罐操作规程和注意事项需上墙	已整改
6	大兴	环能学院	雨水楼	108	卫生环境差, 实验垃圾放在实验台上	已整改
7	大兴	环能学院	雨水楼	108	冰箱内样品无标签	已整改
8	大兴	环能学院	雨水楼	地下室	清理杂物	已整改
9	大兴	土木学院	下沉广场	东 3	烘箱上放易燃物	已整改
10	大兴	土木学院	学 F 东侧楼	301	硼酸、氢氧化钠未入柜、未上锁、无领用记录	已整改
11	大兴	土木学院	学 F 东侧楼	301	柜内化学品和其他器具杂物混放	已整改
12	大兴	土木学院	学 F 东侧楼	301-308	实验台上存放饮料瓶、垃圾	已整改
13	大兴	土木学院	学 F 东侧楼	404	废水溢出	已整改
14	大兴	土木学院	学 F 东侧楼	403	实验台下存放多瓶乙醇	已整改
15	大兴	测绘学院	学 F	217/219	观察窗遮挡	已整改
16	大兴	测绘学院	学 F	113/115	观察窗遮挡	已整改
17	大兴	电信学院	学 D	320	黑板挡住消防通道	已整改
18	西城	环能学院	实验 2	409	插线板串联	已整改
19	西城	环能学院	实验 2	409	未使用的气瓶无气瓶帽	已整改
20	西城	环能学院	实验 2	409	冰箱存放食品	已整改

21	西城	环能学院	实验 2	409	堆放纸箱	已整改
22	西城	环能学院	实验 2	409	无灭火器	已整改

附件 1:

XXXX 学院 实验室安全隐患整改报告单

针对 xx 年 xx 期安全检查通报，我单位组织各部门、相关负责人制定 XXX 整改方案，整改措施及整改方案如下：

通报问题：	
1、通报房间号	
2、整改措施	
3、整改前情况（可附图）	整改后情况（可附图）
（此表可增行）	

实验室负责人（签字）

XXXX 学院（盖章）

年 月 日