

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2023〕第12期，总第55期

检查时间：2023年9月22日—9月27日

检查范围：建筑学院、土木学院、环能学院、电信学院、经管学院、测绘学院、机电学院、理学院、工程中心、中法能源

检查内容：实验室室内环境、化学安全、用电安全、仪器设备规范操作等

检查人员：焦驰宇、杨赛、赵子彦、郭婕

各二级单位：

为保障学校实验室安全稳定运行，营造良好实验室环境，9月22日至27日，国资处对两校区实验室进行了安全检查，并对以往检查发现的11项安全隐患整改情况进行复查。本次安全检查主要从实验室室内环境、化学安全、用电安全等方面开展。现对7项新增安全隐患及3项往期未整改安全隐患进行通报（详见附件），请相关二级单位及时完成隐患整改。

一、总体情况

从检查结果来看各单位高度重视实验室安全管理工作，实验室安全责任体系基本完善，管理责任明确，安全责任人落实到位，规章制度比较完善，实验场所安全设施基本齐全，实验室卫生干净整洁，实验室安全情况总体良好。

二、存在问题

（一）共性问题

1.安全设施方面。经现场检查，大部分实验室未定期对应急喷淋与洗眼装置进行维护且无检查记录。

（二）主要问题隐患

详见附件。

附件：实验室安全检查主要问题隐患

国有资产与实验室管理处

2023年9月27日

附件：

实验室安全检查主要问题隐患


一、新增隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
1	大兴	土木	学 E	B112 114	遮挡消防通道	整改中	
2	大兴	土木	学 E	东 2	应急喷淋未定期维护	整改中	

3	大兴	环能	学 B	132	应急喷淋未定期维护	整改中	
4	大兴	环能	学 B	359	遮挡消防通道	整改中	
5	大兴	环能	雨水楼	207	废液桶未贴危险废物标签	整改中	

6	大兴	环能	雨水楼	105	电源插座损坏	整改中	
7	大兴	工程中心	金工楼	314	插线板串接	整改中	

二、往期未整改隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
1	西城	环能	实验甲2号	102	遮挡观察窗	整改中	

2	大兴	土木	学 F 东侧楼	404	液体危废未使用规范废液桶	整改中	
3	大兴	环能	雨水楼	105	1、插座电线裸露 2、矿泉水瓶未撕掉原包装	整改中	