

# 实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2024〕第15期，总第74期

**检查时间：**2024年8月15日至16日

**检查范围：**土木学院、环能学院、电信学院、测绘学院、机电学院、理学院、工程实训中心

**检查内容：**实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作等

**检查人员：**焦驰宇、杨赛、赵子彦、郭婕

各二级单位：

8月15日至16日，国资处对大兴校区暑假期间开放实验室进行安全检查，现对5项新增隐患和25项往期未登记整改隐患进行通报，请相关二级单位高度重视，**及时完成隐患整改**，并在北京建筑大学企业号->“**A 智慧实验室服务平台**”->“**业务大厅**”->“**实验室安全检查**”->“**实验室安全隐患整改清单**”中进行登记。

请各单位严格假期实验室管理工作，落实检查频次，切实压实实验室安全管理责任。






- 附件：1. 新增实验室安全检查问题隐患  
2. 往期未登记整改隐患

国有资产与实验室管理处

2024年8月17日

附件 1

## 新增实验室安全检查问题隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	隐患照片
1	大兴	土木	学 E	B118	插线板串接	
2	大兴	环能	学 B	332 334	应急喷淋未定期检查	
3	大兴	环能	学 B	475	气瓶应远离热源放置	
4	大兴	环能	雨水楼	203	实验室内禁止饮食	
5	大兴	环能	基 C	201 202	插线板串接	

## 附件 2

## 往期末登记整改隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患描述	检查日期
1	西城	环能	实验 2	305 307	插线板串接	2024-05-23
2	西城	环能	实验甲 2	101	1. 使用溴化锂溶液，需配置实验手套 2. 房间内温度较高，建议尽快维修空调	2024-05-23
3	大兴	理学院	基 C	415 417	机房不用要断电	2024-06-06
4	大兴	理学院	基 C	419 421	学生利用机房的插排给充电宝充电	2024-06-06
5	大兴	环能	雨水楼	108	实验室信息牌风险等级信息有误	2024-06-27
6	大兴	环能	学 B	318	使用非标插线板	2024-07-15
7	大兴	环能	雨水楼	106	实验垃圾未按要求分类	2024-07-22
8	大兴	环能	雨水楼	206	未穿实验服开展实验	2024-07-22
9	大兴	环能	基 C	205	接线板串接、实验垃圾待清理、房间未锁门或无人值守	2024-07-22
10	大兴	环能	学 B	136	夜间运行实验室过期	2024-07-23
11	大兴	环能	学 B	328 330	停用气瓶未安装气瓶帽	2024-07-23
12	大兴	环能	学 B	303	烘箱未使用专用插座	2024-07-23
13	大兴	环能	学 B	B120 122	24 小时实验室申请过期	2024-07-23
14	大兴	测绘	学 F	217 219	4 名学生在实验室内玩游戏	2024-07-23

15	大兴	环能	雨水楼	101	假期开放实验室未备案	2024-07-30
16	大兴	环能	雨水楼	108	假期开放实验室未备案	2024-07-30
17	大兴	环能	雨水楼	206	假期开放实验室未备案	2024-07-30
18	大兴	环能	学 B	374	实验人员未穿着实验服	2024-07-30
19	大兴	环能	雨水楼	208	实验人员未穿实验服	2024-08-07
20	大兴	环能	学 B	331	实验人员未穿实验服	2024-08-07
21	大兴	环能	学 B	332 334	管制类化学品未入柜储存	2024-08-07
22	大兴	环能	学 B	328 330	未定期检查应急喷淋	2024-08-07
23	大兴	土木	学 E	东 2	未定期检查应急喷淋	2024-08-07
24	大兴	工程中心	金工楼	406	插线板串接	2024-08-07
25	大兴	工程中心	金工楼	405	插线板串接	2024-08-08