

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2024〕第 11 期，总第 70 期

检查时间：2024 年 6 月 25 日至 27 日

检查范围：土木学院、环能学院、电信学院、测绘学院、机电学院、理学院、工程中心

检查内容：实验项目安全风险评估、实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作、登记台账管理、实验室管理系统等

检查人员：焦驰宇、杨赛、赵子彦、郭婕

各二级单位：

为保障学校实验室安全稳定运行，营造良好实验室环境，6 月 25 日至 27 日，国资处从实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验室管理系统使用情况等方面对大兴校区实验室进行了安全检查。

根据实验室管理系统使用情况以及实地安全检查情况，对以下学院提出表扬（详见附件 1）。同时，对 13 项新增安全隐患及 5 项往期未登记整改安全隐患进行通报，请相关二级单位及时完成隐患整改。

附件：1. 实验室优秀做法汇总

2. 实验室安全检查主要问题隐患

国有资产与实验室管理处

2024 年 6 月 28 日

按照《北京建筑大学实验室安全风险评估与分类分级管理办法（修订）》（北建大校发〔2022〕14号）文件要求，实验室安全检查包含日常检查、专项检查、全面检查、监督检查，并对各级各类实验安全检查频次进行了规定。请各单位务必利用好安全检查小程序，严格落实实验室安全检查频次，及时进行隐患整改，做好实验室安全闭环管理工作。同时，希望各单位用好实验室管理系统，切实提升学校实验室安全管理工作整体水平。

安全风险等级	日常检查	专项检查	全面检查	监督检查
一级（高风险等级）	每日1次	每周1次	每月1次	每季度1次
二级（较高风险等级）	每日1次	每周1次	每月1次	每学期1次
三级（中风险等级）	每日1次	每周1次	每季度1次	每学期1次
四级（一般风险等级）	每周1次	每月1次	每学期1次	每年1次

附件 2



实验室安全检查主要问题隐患

一、新增安全隐患


序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	隐患照片
1	大兴	土木	岩土楼	103 104	1. 遮挡消防通道 2. 使用干燥箱未定期值守检查	
2	大兴	土木	学 F 东配楼	404	烘箱需按要求安排人员值守，并留有检查记录	
3	大兴	环能	学 B	132	易燃物有待清理	

4	大兴	环能	学 B	359 361	自研实验装置漏水	
5	大兴	环能	雨水楼	北侧集装箱	夜间运行实验室未备案	
6	大兴	环能	雨水楼	104	洗眼装置故障	
7	大兴	环能	雨水楼	108	1. 堵塞安全出口 2. 试剂叠放	

8	大兴	环能	雨水楼	101	插线板串接，且靠近易燃物	
9	大兴	环能	雨水楼	203	1. 试剂瓶未贴标签 2. 实验室存放饮料	
10	大兴	环能	雨水楼	205 302	实验室内存放饮料	
11	大兴	环能	雨水楼	206	1. 废液桶过满（不应超过3/4） 2. 未按规定使用托盘	

12	大兴	测绘	学 F	421 423	1. 使用非国标插线板 2. 堆放易燃物	
13	大兴	电信	学 D	318 320	实验室存放充气床垫	

二、往期未登记整改隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	隐患照片
1	西城	建筑	建筑馆(图书馆)	J104-105	学生不清楚酒精灯操作注意事项和添加酒精的流程，需加强相关培训	
2	西城	环能	实甲 2	101	使用溴化锂溶液，需配置实验手套	

3	西城	环能	实验 2	305 307	插线板串接	
4	大兴	测绘	学 F	106	遮挡观察窗	
5	大兴	机电	学 C	120 122	插线板串接	