

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2024〕第 18 期，总第 77 期

检查时间：2024 年 10 月 1 日至 2 日

检查范围：建筑学院、土木学院、环能学院、电信学院、测绘学院、机电学院、理学院、工程实训中心

检查内容：实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作等

检查人员：刘蔚、焦驰宇、杨赛、赵子彦、郭婕

各二级单位：

10 月 1 日至 2 日，国资处对两校区实验室进行安全检查，现对 6 项新增隐患和 19 项往期未登记整改隐患进行通报，请相关二级单位高度重视，及时完成隐患整改，并在北京建筑大学企业号->“**A 智慧实验室服务平台**”->“**业务大厅**”->“**实验室安全检查**”->“**实验室安全隐患整改清单**”中进行登记。

请各单位严格实验室管理工作，落实检查频次，切实压实实验室安全管理责任。

- 附件：1. 新增实验室安全检查问题隐患
2. 往期未登记整改隐患

国有资产与实验室管理处

2024 年 10 月 3 日

附件 1

新增实验室安全检查问题隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	隐患照片
1	西城	建筑	实验 1	324	1. 实验室使用制冰机、冰箱、饮水机等 2. 使用非标插线板	
2	西城	土木	实验 1	107	实验室无人、未锁门	
3	大兴	环能	学 B	336 338	插线板串接	
4	大兴	环能	学 B	339	插线板串接	
5	大兴	环能	雨水楼	205	实验室无人、未锁门	
6	大兴	电信	学 D	113 115	插线板串接	

附件 2

往期未登记整改隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患描述	检查日期
1	西城	环能	实验 2	305 307	插线板串接	2024-05-23
2	西城	环能	实验甲 2	101	1. 使用溴化锂溶液，需配置实验手套 2. 房间内温度较高，建议尽快维修空调	2024-05-23
3	大兴	工程中心	金工楼	406	插线板串接	2024-08-07
4	大兴	工程中心	金工楼	405	插线板串接	2024-08-08
5	大兴	土木	学 E	B118	插线板串接	2024-08-16
6	大兴	环能	学 B	374	夜间运行实验室申请已过期，如需继续夜间实验请重新提交申请	2024-08-20
7	大兴	电信	学 D	317 319	注意环境卫生	2024-08-20
8	大兴	环能	基 C	201 202	1. 实验室内放置电烧水壶 2. 无人但未锁门	2024-09-26
9	大兴	环能	基 C	205	1.插线板串接 2.气瓶未使用安全配件	2024-09-26
10	大兴	环能	学 B	480	1. 管制类药品未入柜储存 2. 酸碱混放，危化品柜未上锁	2024-09-27
11	大兴	环能	学 B	455	1. 自制防倒吸装置为塑料瓶，有安全风险。 2. 烘箱周围禁止放置可燃物	2024-09-27
12	大兴	环能	雨水楼	302	水龙头长流水	2024-09-27

13	大兴	环能	雨水楼	206	危险废物与生活垃圾混放	2024-09-27
14	大兴	环能	雨水楼	106	1. 未按规定放置危险废物 2. 实验室无人且钥匙放门上	2024-09-27
15	大兴	环能	雨水楼	108	阻塞消防通道	2024-09-27
16	西城	建筑	教 4	103	使用非标插线板	2024-09-29
17	西城	土木	实验 6	104	房间调整, 请及时修改实验室信息	2024-09-29
18	西城	土木	科研楼接建	103	实验室危险源变化, 分类分级需调整	2024-09-29
19	西城	环能	实验 2	314	1. 存放啤酒 2. 气瓶无使用状态标识 3. 烘箱周围存放易燃物	2024-09-29