

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2025〕第12期，总第91期

检查时间：2025年8月13日至8月15日

检查范围：土木学院、环能学院、测绘学院、机电学院、工程中心

检查内容：实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作、安全准入考试情况、实验项目风险评估情况等

检查人员：赵子彦、郭婕

各二级单位：

8月13日至8月15日，为保障实验室安全有序运行，国资处对两校区开放实验室进行安全检查，现对5项新增隐患和22项往期未登记整改隐患进行通报，请相关二级单位高度重视，及时完成隐患整改，并在北京建筑大学企业号->“智慧实验室服务平台”->“业务大厅”->“实验室安全检查”->“实验室安全隐患整改清单”中进行登记。

请各单位严格实验室管理工作，落实检查频次，切实压实实验室安全管理责任。




- 附件：1. 新增实验室安全检查问题隐患
2. 往期未登记整改隐患



国有资产与实验室管理处

2025年8月15日

附件 1

新增实验室安全检查问题隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	隐患照片
1	大兴	环能	学 B	327 329	遮挡消防通道	
2	大兴	环能	学 B	475	气瓶上端无防倒链	
3	大兴	环能	学 B	488 490	垃圾未及时清理	

4	大兴	环能	学 B	491	使用非标插线板	
5	大兴	测绘	学 F 东侧	/	室外实验未备案	

附件 2

往期末登记整改隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患描述	检查日期
1	大兴	环能	基 C	205	实验室无人未锁门	2025-08-05
2	大兴	土木	学 F 东侧楼	404	未申请开放实验室, 实验室未锁门	2025-08-05
3	大兴	土木	学 F 东侧楼	403	未申请开放实验室, 实验室未锁门	2025-08-05
4	西城	环能	实验甲 2	101	气瓶未固定	2025-08-04
5	大兴	环能	雨水楼	108	未申请假期开放实验室, 未锁房门	2025-08-03
6	西城	建筑	实验 7	实验 7	1.未申请假期开放实验室, 但房间未关灯未锁门 2.遮挡消防栓 3.遮挡配电箱 4.堵塞消防通道	2025-08-01
7	大兴	土木	学 F 东侧楼	404	未申请假期开放实验室, 未锁房门	2025-08-01
8	大兴	土木	学 F 东侧楼	405	未申请假期开放实验室, 未锁房门且有电脑运行	2025-08-01
9	大兴	智科	学院楼 D 座	317 319	实验垃圾堵塞消防通道、使用 6 年以上非国标插线板、未开展实验项目风险评估	2025-07-29
10	大兴	土木	地下工程实验室	312 313	实验室未锁门	2025-07-29
11	大兴	土木	地下工程实验室	112	实验设备无人值守、未上锁、夜间运行实验室申请过期	2025-07-29
12	大兴	环能	学 B 南	418 420	运行加热设备无人值守、实验室门口消防通道堵塞	2025-07-29
13	大兴	环能	学 B 南	359 361	矿泉水瓶未按规范贴标签	2025-07-29

14	大兴	智科	学院楼D座	101	存放易燃物	2025-07-09
15	大兴	土木	地下工程实验室	312 313	未张贴夜间运行实验室申请单	2025-07-09
16	大兴	大兴	地下工程实验室	112	1. 环境杂乱 2. 补充配电箱电路标识 3. 遮挡配电箱 4. 起重设备操作规程上墙	2025-07-09
17	大兴	理学院	基础楼C座	105	冰箱存放食品且与实验试剂混放	2025-07-03
18	大兴	环能	学院楼B座	374	1. 化学品类别分类错误，正丁醇、三氯化铁、过硫酸钠为危险化学品 2. 插线板串接，且烘箱未使用专用插座	2025-06-30
19	大兴	土木	学院楼E座	205	遮挡观察窗	2025-06-27
20	大兴	土木	学F东侧楼	403	1. 实验垃圾与生活垃圾混存 2. 饮料瓶未去除包装，粘贴试剂标签	2025-06-27
21	大兴	土木	学F东侧楼	405	1. 环境杂乱 2. 遮挡消防通道	2025-06-20
22	西城	环能	实验2号楼	305 307	冰箱存放食物	2025-06-16