

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2021〕第 25 期，总第 31 期

检查时间：2021 年 11 月 3 日

检查范围：土木学院、环能学院、机电学院

检查内容：高风险等级实验室室内环境、用电安全、危化品存储、规范操作、安全准入考试情况等

参加检查校领导：李俊奇

国资处检查人员：刘蔚、焦驰宇、王梦、赵子彦

保卫处检查人员：傅礼程

各二级单位：

为保障我校实验室安全有序运行，11 月 3 日，李俊奇副校长带领国资处和保卫处工作人员对两校区部分风险等级为一级、二级的实验室进行安全检查。现将隐患列于表 1，请相关实验室高度重视，切实落实整改措施，其他实验室引以为鉴，杜绝出现类似安全隐患。

国有资产与实验室管理处

2021 年 11 月 3 日

表 1:

实验室安全检查记录

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改要求	复查时间	隐患照片
1	西城	环能	实验 1	224	多次检查时设备运行无人值守	立即整改	2021.11.12	
2	西城	环能	实验 2	317	非实验室, 柜内存有危化品 (纯苯) 且未上锁	立即整改	2021.11.12	
3	西城	土木	实验 1	107	地下室和地上部分区域堆放杂物	立即整改	2021.11.12	
4	西城	环能	实验 1	224	冰箱内试剂无标签、矿泉水瓶未撕包装未贴标签、塑料袋内物质不明且已腐烂	立即整改	2021.11.12	
5	西城	环能	实验 1	224	废液桶无标识、无托盘	立即整改	2021.11.12	
6	西城	环能	实验 2	409	冰箱内试剂无标签	立即整改	2021.11.12	

7	西城	环能	实验 2	409	多次检查, 气瓶固定在暖气管上	立即整改	2021.11.12	
8	西城	环能	实验 2	409	废液桶无托盘	立即整改	2021.11.12	
9	西城	环能	实验 2	409	试剂未贴标签	立即整改	2021.11.12	
10	西城	环能	实验 2	409	浓盐酸标识错误	立即整改	2021.11.12	
11	西城	环能	实验 2	315	24 小时运行实验室未到国资处备案、门口未贴标识	立即整改	2021.11.12	
12	西城	环能	实验 2	315	24 小时运行设备插线板建议更换为 PDU 插线板且不宜满插	立即整改	2021.11.12	
13	大兴	机电	学 C	113	消火栓巡查记录不全	立即整改	2021.11.12	
14	大兴	机电	学 C	113	特种设备操作规程上墙	立即整改	2021.11.12	
15	大兴	土木	学 E	东 1-东 5	饮料瓶未贴标签	立即整改	2021.11.12	
16	大兴	土木	学 E	东 1-东 5	环境卫生差	立即整改	2021.11.12	
17	大兴	土木	学 E	B113	养护室卫生差	立即整改	2021.11.12	
18	大兴	土木	学 F 东侧楼	104	待报废气瓶无标识	立即整改	2021.11.12	
19	大兴	土木	学 F 东侧楼	403	学生未穿实验服	立即整改	2021.11.12	

20	大兴	土木	学F东 侧楼	404	废液无标签	立即整改	2021.11.12	
21	大兴	环能	学B	477	废液处置不当，学 生不知道正确处 置 流程	立即整改	2021.11.12	
22	大兴	环能	学B	481	学生未穿实验服	立即整改	2021.11.12	
23	大兴	环能	学B	383	废液桶敞口放置、 无托盘	立即整改	2021.11.12	
24	大兴	环能	学B	383	实验垃圾与生活垃 圾未分类	立即整改	2021.11.12	