

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2023〕第11期，总第54期

检查时间：2023年8月15日至16日

检查范围：建筑学院、土木学院、环能学院、电信学院、经管学院、测绘学院、机电学院、理学院、工程中心、中法能源中心

检查内容：实验室室内环境、化学安全、用电安全、仪器设备规范操作等

检查人员：焦驰宇、杨赛、赵子彦、郭婕

各二级单位：

为保障学校实验室安全稳定运行，营造良好实验室环境，8月15日至16日，国资处对两校区实验室进行了安全检查，并对以往检查发现的24项安全隐患整改情况进行复查。本次安全检查主要从实验室室内环境、化学安全、用电安全等方面开展。现对3项新增安全隐患及6项往期未整改安全隐患进行通报（详见附件），请相关二级单位及时完成隐患整改。

附件：实验室安全检查主要问题隐患

国有资产与实验室管理处


2023年8月16日

附件：



实验室安全检查主要问题隐患

一、新增隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
1	大兴	土木	学 F 东侧楼	404	危化品柜未上锁	整改中	
2	大兴	土木	学 F 东侧楼	404	液体危废未使用规范废液桶	整改中	

3	大兴	土木	学院楼 E 座	B116	气瓶阀门关闭顺序错误，总阀压力表未归零	整改中	
---	----	----	---------	------	---------------------	-----	---

二、往期未整改隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
1	西城	环能	实验甲 2 号	102	遮挡观察窗	整改中	
2	大兴	环能	雨水楼	105	1、插座电线裸露 2、矿泉水瓶未撕掉原包装	整改中	

3	大兴	土木	学 F 东侧楼	403	样品无标签，矿泉水瓶未撕掉原包装	整改中	
4	大兴	工程中心	金工楼	406	1、插线板串接 2、使用可燃性蚊香	整改中	
5	大兴	电信	学院楼 D 座	113 115	遮挡监控	整改中	
6	大兴	电信	学院楼 D 座	318 320	插线板串接	整改中	

大兴校区基础 C-105、学 C-110 待复查。