

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2023〕第 14 期，总第 57 期

检查时间：2023 年 10 月 17 日至 18 日

检查范围：建筑学院、土木学院、测绘学院、理学院、人文学院、工程中心、中法能源中心

检查内容：实验项目风险评估、实验室室内环境、化学安全、用电安全、仪器设备规范操作等

检查人员：焦驰宇、赵子彦、郭婕

各二级单位：

为保障学校实验室安全稳定运行，营造良好实验室环境，10 月 17 日至 18 日，国资处对两校区实验室进行了安全检查，并对以往检查发现的所有安全隐患整改情况进行了复查。本次安全检查主要从实验项目安全风险评估、实验室室内环境、化学安全、用电安全等方面开展。现对 21 项新增安全隐患进行通报（详见附件），请相关二级单位及时完成隐患整改。

一、存在问题

（一）共性问题

1. **安全设施方面。**经现场检查，大部分实验室未定期对应急喷淋与洗眼装置进行维护且无检查记录。

2. **实验项目安全风险评估方面。**经现场检查，部分实验项目未进行风险评估，学校已责成相关人员限期整改后方可

继续开展实验，并责令相关二级单位做好监督检查工作。

(二) 主要问题隐患

详见附件。

附件：实验室安全检查主要问题隐患

国有资产与实验室管理处




2023年10月19日

附件：

实验室安全检查主要问题隐患





一、新增隐患


序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
1	西城	建筑	教 4	122 124	实验室内存放生活用品	整改中	
2	西城	土木	科研楼接建	225	实验室内存放生活用品	整改中	

3	西城	土木	实验 1	107	插线板串接	整改中	
4	西城	环能	实验 2	312	夜间运行申请已过期	整改中	
5	西城	国发院	中法中心	218	使用非标插线板	整改中	
6	大兴	土木	学 E	B113	1. 危废未及时清理 2. 化学品柜未张贴危化品明细清单	整改中	

7	大兴	土木	学 E	B112 114	化学品未贴标签	整改中	
8	大兴	土木	学 E	B111	需整理化学品	整改中	
9	大兴	土木	学 E	B107	化学品未贴标签	整改中	
10	大兴	土木	学 E	B110	环境卫生杂乱	整改中	

11	大兴	土木	建材楼	306	需配备防护手套	整改中	
12	大兴	土木	岩土楼	102	灭火器过期	整改中	
13	大兴	土木	岩土楼	112	<ol style="list-style-type: none"> 1. 设备插线板为非标插线板 2. 电源插头虚接 	整改中	
14	大兴	测绘	学 F	421 423	<ol style="list-style-type: none"> 1. 环境杂乱 2. 灭火器过期 	整改中	 

15	大兴	测绘	学 F	B120	灭火器过期	整改中	
16	大兴	理学院	基 C	113 115	电源插头损坏	整改中	
17	大兴	理学院	基 C	105	化学品未贴标签	整改中	
18	大兴	理学院	基 C	318 320	电源虚接	整改中	

19	大兴	理学院	基 C	415 417	存在飞线且电源线损坏	整改中	
20	大兴	理学院	基 C	133 135	空气开关破损	整改中	
21	大兴	人文	基 A	423 425	电源插座损坏	整改中	