

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2025〕第1期，总第80期

检查时间：2025年1月21日至25日

检查范围：建筑学院、土木学院、环能学院、智科学院、测绘学院、机电学院、理学院、工程中心

检查内容：实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作、安全准入考试情况、实验项目风险评估情况等

检查人员：焦驰宇、赵子彦、郭婕

各二级单位：

1月21日至25日，国资处对两校区假期开放实验室进行安全检查，现对4项新增隐患和2项往期未登记整改隐患进行通报，请相关二级单位高度重视，**及时完成隐患整改**，并在北京建筑大学企业号->“**A 智慧实验室服务平台**”->“**业务大厅**”->“**实验室安全检查**”->“**实验室安全隐患整改清单**”中进行登记。

请各单位严格实验室管理工作，落实检查频次，切实压实实验室安全管理责任。

一、存在问题

（一）共性问题

1. **安全防护用品穿戴不齐全**。经现场检查，部分学生未穿实验服或未佩戴实验手套。

2. **实验室房门未锁好**。检查过程中发现个别实验室房门

未锁好，可推开门进入实验室。

（二）主要问题隐患

详见附件。

二、安全提示

近日北京市气象台连续发布寒潮预警和道路结冰预警，请各二级单位加强室外实验装置安全检查，特别是水管、电线等易损部位，应做好防冻和防风措施；加强实验人员安全教育，在室外开展实验时注意防滑、防冻伤，密切关注周边安全状况。

- 附件：1. 新增实验室安全检查问题隐患
2. 往期未登记整改隐患

国有资产与实验室管理处

2025年1月25日

附件 1

新增实验室安全检查问题隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	隐患照片
1	大兴	工程中心	金工楼	102 104	1. 遮挡观察窗 2. 存放与实验无关的物品	
2	大兴	环能	学 B	403 405	危废未分类存放	
3	大兴	环能	学 B	359 361	实验试剂未贴标签	
4	大兴	土木	地下工程实验室	202	房间门已张贴封条但未上锁	

附件 2

往期未登记整改隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患描述	检查日期
1	西城	建筑	实验 7	/	1. 使用非标插线板 2. 烘箱周围存放易燃物 3. 遮挡配电箱、消火栓	2025-01-06
2	西城	土木	实验 1	107	1. 安全帽无 LA 认证 2. 应急药品过期	2024-12-27