

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2025〕第9期，总第88期

检查时间：2025年7月15日至17日

检查范围：建筑学院、土木学院、环能学院、测绘学院、机电学院

检查内容：实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作、安全准入考试情况、实验项目风险评估情况等

检查人员：赵子彦、郭婕

各二级单位：

7月15日至17日，为保障实验室安全有序运行，国资处对两校区实验室进行安全检查，现对3项新增隐患和9项往期末登记整改隐患进行通报，请相关二级单位高度重视，及时完成隐患整改，并在北京建筑大学企业号->“A 智慧实验室服务平台”->“业务大厅”->“实验室安全检查”->“实验室安全隐患整改清单”中进行登记。

请各单位严格实验室管理工作，落实检查频次，切实压实实验室安全管理责任。

- 附件：1. 新增实验室安全检查问题隐患
2. 往期末登记整改隐患

国有资产与实验室管理处

2025年7月17日

附件 1

新增实验室安全检查问题隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	隐患照片
1	大兴	土木	学 F 东侧楼	404	未申请假期开放实验室，未锁房门	
2	大兴	土木	学 F 东侧楼	405	未申请假期开放实验室，未锁房门且有电脑运行	
3	西城	建筑	实验 7	实验 7	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未申请假期开放实验室，但房间未关灯未锁门 2. 堵塞消防通道 3. 遮挡配电箱 4. 遮挡消火栓 	  

附件 2

往期末登记整改隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患描述	检查日期
1	大兴	土木	地下工程实验室	312 313	未张贴夜间运行实验室申请单	2025-07-09
2	大兴	大兴	地下工程实验室	112	1. 环境杂乱 2. 补充配电箱电路标识 3. 遮挡配电箱 4. 起重设备操作规程上墙	2025-07-09
3	大兴	理学院	基础楼 C 座	105	冰箱存放食品且与实验试剂混放	2025-07-03
4	大兴	环能	学院楼 B 座	374	1. 化学品类别分类错误, 正丁醇、三氯化铁、过硫酸钠为危险化学品 2. 插线板串接, 且烘箱未使用专用插座	2025-06-30
5	大兴	土木	学院楼 E 座	205	遮挡观察窗	2025-06-27
6	大兴	土木	学 F 东侧楼	403	1. 实验垃圾与生活垃圾混存 2. 饮料瓶未去除包装, 粘贴试剂标签	2025-06-27
7	大兴	土木	学 F 东侧楼	405	1. 环境杂乱 2. 遮挡消防通道	2025-06-20
8	大兴	土木	学院楼 E 座	东 2	未清理危化品空瓶	2025-06-20
9	西城	环能	实验 2 号楼	305 307	冰箱存放食物	2025-06-16