

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2025〕第7期，总第86期

检查时间：2025年6月16日至20日

检查范围：建筑学院、土木学院、环能学院、智科学院、经管学院、测绘学院、机电学院、人文学院、理学院、工程中心

检查内容：实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作、安全准入考试情况、实验项目风险评估情况等

检查人员：焦驰宇、赵子彦、郭婕

各二级单位：

6月16日至20日，为保障实验室安全有序运行，国资处对两校区实验室进行安全检查，现对8项新增隐患和19项往期未登记整改隐患进行通报，请相关二级单位高度重视，及时完成隐患整改，并在北京建筑大学企业号->“**A 智慧实验室服务平台**”->“**业务大厅**”->“**实验室安全检查**”->“**实验室安全隐患整改清单**”中进行登记。

请各单位严格实验室管理工作，落实检查频次，切实压实实验室安全管理责任。




- 附件：1. 新增实验室安全检查问题隐患
2. 往期未登记整改隐患







国有资产与实验室管理处

2025年6月20日

附件 1

新增实验室安全检查问题隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	隐患照片
1	西城	环能	实验 2	305 307	冰箱存放食物	
2	大兴	土木	学 F 东侧楼	405	1. 遮挡消防通道 2. 环境杂乱	
3	大兴	土木	学 E	东 2	未清理危化品空瓶	

4	大兴	环能	雨水楼	楼道	遮挡消防通道	 
5	大兴	环能	雨水楼	205	遮挡消防通道	
6	大兴	环能	雨水楼	206	1. 遮挡消防通道 2. 药品柜责任人不明	
7	大兴	环能	雨水楼	208	1. 存放易燃物 2. 实验设备占用消防通道	 
8	大兴	环能	雨水楼	302	药品柜责任人不明	

附件 2

往期末登记整改隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患描述	检查日期
1	西城	环能	实验 2	314	1.未报备假期开放实验 2. 室实验台脏乱 3.化学品摆放杂乱 4.配置溶液无标签 5.未及时清理碎烧杯	2025-02-06
2	西城	环能	实验 2	314	烘箱旁边放置易燃物	2025-02-28
3	大兴	土木	学 F 东侧楼	403	私自改装电源线	2025-03-06
4	大兴	土木	学 E	209 211	遮挡观察窗	2025-03-06
5	西城	环能	实验 2	116	插线板串接	2025-03-07
6	西城	环能	实验 2	314	1. 烘箱周边存放易燃物 2. 配置溶液无标签 3. 环境杂乱	2025-03-07
7	大兴	测绘	学 F	113 115	实验室存放猫粮	2025-04-02
8	大兴	土木	学 E	B108 110	未填写灭火器检查卡	2025-04-02
9	西城	环能	实验 2	楼顶	实验室环境杂乱	2025-04-03
10	西城	环能	实验甲 2	105	1. 环境杂乱 2. 遮挡配电箱 3. 试剂无标签	2025-04-03
11	西城	建筑	建筑馆	B102	1. 堆放杂物 2. 遮挡配电箱	2025-04-10
12	西城	建筑	建筑馆	B105	1. 堆放杂物 2. 杂物遮挡配电箱	2025-04-10
13	西城	环能	实验 2	211	使用非标插线板,插线板串接	2025-05-27
14	西城	环能	实验 2	218	堆放杂物	2025-05-27

15	西城	环能	实验 2	123	插线板串接	2025-05-27
16	西城	环能	实验 2	116	药品无标签	2025-05-27
17	西城	建筑	教 4	107 109	灭火器未按要求检查	2025-05-27
18	大兴	环能	学 B	374	1. 插线板串接 2. 烘箱未使用专用插座 3. 冰箱与烘箱未使用专用插座,且共用普通插线板 4. 化学品管制类别分类错误	2025-06-10
19	大兴	环能	学 B	479 481	气瓶无防震圈	2025-06-10